

Pour jour de
sécurité de
fonctionnement
et de fiabilité



Contrat d'entretien et d'assistance technique pour les installations solaires

À vous de choisir!

Quelle variante contractuelle souhaitez-vous?

Variantes contractuelles

Casco complète: la protection intégrale

Toutes les pièces de rechange et les pièces d'usure pour les composants assurés dans le contrat sont incluses sans limite de coût.

Casco partielle: la protection limitée

Les pièces de rechange et les pièces d'usure pour les composants assurés dans le contrat sont incluses jusqu'à un prix de CHF 50.– par pièce*.

Composants et prestations assurés

(Toutes les variantes contractuelles)

Composants

- Sonde de température, soupape de sécurité, pompe solaire, régulateur solaire, vanne d'aération, manomètre solaire et débitmètre

Prestations

- Révision tous les 2 ans
- Examen visuel des parties de l'installation et des capteurs (sans aller sur le toit)
- Contrôle du bon fonctionnement de la vanne thermique, de la pompe solaire et de la commande
- Contrôle de la qualité du mélange caloporteur, de la concentration d'antigel, de la pression dans le vase d'expansion (si présent), de la pression de fonctionnement, ainsi que des valeurs configurées et des valeurs mesurées par la sonde
- Remise à niveau du fluide caloporteur
- Nettoyage du filtre à saletés
- Transcription des paramètres de l'installation sur la fiche de service

*

Si une pièce de rechange coûte plus de CHF 50.–, le montant total sera facturé.

Durée du contrat

Casco complète / Casco partielle

La durée du contrat est d'un an. Sans résiliation, le contrat se prolonge automatiquement pour une autre année. Le délai de résiliation est d'un mois avant l'échéance de l'année contractuelle.

Aperçu des prestations

	Casco partielle	Casco complète
Entretien et dépannage	✓	✓
Temps de déplacement et de travail	✓	✓
Pièces de rechange et pièces d'usure	✓	✓

✓ Jusqu'à CHF 50.– par remise à niveau.
Jusqu'à CHF 50.– par pièce individuelle.

✓ Les défaillances ne sont éliminées que durant les heures de bureau, de 8h00 à 17h00. Aucune intervention d'urgence. Les prestations ne se limitent qu'aux composants de l'installation présents à l'intérieur du bâtiment. Les sondes défectueuses des capteurs sur le toit ne sont réparées resp. remplacées que si l'accessibilité au toit est garantie par le client.

Faites-vous conseiller personnellement par notre équipe du service. Ensemble, nous trouverons la variante contractuelle et le pack de prestations qui vous conviennent le mieux.

0800 867 867

Avez-vous d'autres questions ou souhaitez-vous recevoir une offre sans engagement?

Notre équipe du service se réjouit d'ores et déjà de votre appel.

**meier
tobler**

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6
1806 St-Légier-La-Chièraz
T 021 943 02 22
admin.service@meiertobler.ch, meiertobler.ch